

工程名称: 南利光伏分布式发电站扶贫项目

监 理 日 志

日期: 2019年9月28日 星期六

监理人员动态: 巡视 检查 验收

气候

雾

气温

8°-27°

施工方人员动态: 东海施工队20人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工机械动态: 拖拉机二台

施工部位进度情况

太升村发电站二次倒运, 安装光伏组件. 整改消缺.
福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件. 整改消缺.
永久村户用发电站检测验收

检查发现的问题

无

处理措施、意见、结果

无

协调内容或其他

无

记录人

时金宽

总监签阅

刘 e 发