

监 理 日 志

工程名称: 勐海县光伏分布式发电扶贫项目		气候: 多云	气温: 4°-19°
日期: 2019年9月29日 星期日	材料进场、取样见证、合格情况: 无		
监理单位动态: 巡视、检查、验收	无		
施工方人员动态: 东海施工队20人			
施工机械动态: 拖拉机二台			
施工部位及进度情况	太升村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺. 福安村发电站二次倒运, 安装光伏组件, 整改消缺. 永发村户用发电站检测检查验收.		
检查发现的问题	无		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他	无		
记录人: 时金宝	总监签阅: 刘世发		