

监 理 日 志

工程名称: 南和县光伏分布式发电站扶贫项目

日期: 2019年9月21日 星期六

气候

晴

气温

4°-16°

监理人员动态: 巡视 检查 验收

施工方人员动态: 东海施工队20人

施工机械动态: 拖拉机 二台

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工位
部进度
情况

太平村发电站二次倒运安装光伏组件. 整改消缺.
福安村发电站拆除转换率低的光伏组件. 整改消缺.
大六村发电站整改消缺.

检查发现的
问题

无

处理措施、
意见、结果

无

协调内容或
其他

无

记录人

时金宝 吴少坤

总监签阅

刘世发