

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

|            |                                                                                  |    |                 |    |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2017 年 11 月 14 日 星期二                                                             | 气候 | 阵雨              | 气温 | 9°-20° |
| 监理单位动态:    | 监理单位巡视                                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 南通二建施工人员 8 人 东海 18 人                                                             |    |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖机 2 台, 焊机 3 台                                                                   |    |                 |    |        |
| 施工进度情况     | 仁兴村: 安装支架, 整改组件, 组件安装 开发村: 组件安装<br>勐佑村: 接地扁铁焊接...<br>立新村: 挖天坑 开挖电焊 焊接, 生产村: 搬运组件 |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题    |                                                                                  |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                                  |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                  |    |                 |    |        |
| 记录人        | 陈学                                                                               |    | 总监签阅            |    |        |