

# 监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电<sup>站</sup>项目

|                           |                                                     |                 |       |    |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----------|
| 日期                        | 2017年12月11日 星期二                                     | 气候              | 中雪 小雪 | 气温 | -20℃-17℃ |
| 监理单位动态: 监理单位现场巡视          |                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |       |    |          |
| 施工方人员动态: 南庄2建40人, 东海建安40人 |                                                     |                 |       |    |          |
| 施工机械动态: 钻机2台, 吊车2台        |                                                     |                 |       |    |          |
| 施工进度情况<br>施工部位            | 代山村组件安装5人, 支架安装10人, 和平村支架安装4人, 王村西木支架安装10人, 组件安装20人 |                 |       |    |          |
| 检查发现的问题                   |                                                     |                 |       |    |          |
| 处理措施、意见、结果                |                                                     |                 |       |    |          |
| 协调内容<br>或其他               |                                                     |                 |       |    |          |
| 记录人                       | 李丹枫                                                 |                 | 总监签阅  |    |          |