

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	阵雪	气温	-22℃~ -10℃
监理人员动态: 监理人员现场巡视 施工方人员动态: 南通二建15人, 东海建筑队 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	城西村调整支架21组件安装1人 城西村组件安装20人。 岱山村支架安装6人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	李力利县光伏分布式发电站扶贫项目第七次监理例会				
记录人	李丹松		总监签阅		