

## 监 理 日 志

工程名称: 宁利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2017年12月16日 星期一	气候	多云	气温	-22℃ ~ -16℃
监理人员动态:	监理人员现场办公				
施工方人员动态:	施工二队 15人 在海建公司				
施工机械动态:					
施工作业部位情况	雀儿山村组件安装6套 小麻西村组件安装20套, 汇流箱接线2人 青呼村 组件安装10套, 汇流箱接线8套				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李丹枫	总监签阅			