

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电扶贫项目

日期	2017年2月19日 星期二	气候	晴	气温	23℃~17℃
监理单位动态:	监理单位现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	南通二建 15人, 东海建筑 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	岱山村组 件安装 11人 和平村 穿线 2人 城西村 穿线、接线 5人				
检查发现的问题	城西村, 和平村 现场检查发现穿线绑扎捆绑扎绳不符合要求				
处理措施、意见、结果	与现场负责人唐经理协调, 要求立即整改。				
协调内容或其他					
记录人	李丹枫	总监签阅			