

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月24日 星期四	气候	阵雪	气温	-17℃ ~ -7℃
监理单位动态:	监理单位现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	监理单位现场巡视, 整理资料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		