

监 理 日 志

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月26日 星期二	气候	多云	气温	-23℃~ -19℃
监理人员动态: 监理人员现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、合成村汇流箱安装完成。 二、整理资料				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		