

监 理 日 志

工程名称: 李力利县光伏分布式发电站扶贫项目		日期	2017年12月27日 星期三	气候	多云	气温	21℃~16℃
监理单位动态: 监玉里人员现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 南通二建 15人							
施工机械动态:							
施工进度情况	一、团结村汇流箱安装 15人 二、整理资料						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	李丹枫			总监签阅			