

监 理 日 志

工程名称: 利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	2017年12月28日 星期四	气候	晴	气温	-20℃ ~ -13℃
监理人员动态: 监理人员现场巡视 施工方人员动态: 南通二建15人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	一、合成村汇流箱安装 二、陪同业主王主任、丁主任巡视支新村、开发村现场光伏组件、支架安装情况。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李丹枫		总监签阅		