

监 理 日 志

工程名称 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

日期	<u>2017年12月29日 星期五</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>-20℃ ~ -12℃</u>
监理单位动态: <u>监理单位整理资料</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	<u>一、现场无人施工</u> <u>二、监理单位整理资料及平行检验记录表。</u>				
检查发现的问题	<u>一、新发村接地面铁未完成。</u> <u>二、周佳村管大封路无法进入现场检查。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>一、因天气寒冷，地面冻土层较厚无法施工。</u> <u>但已向施工单位项目负责人告知。</u> <u>结果待来年冻土层解冻后再施工。</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>李丹枫</u>	总监签阅			