

监 理 日 志

工程名称: 林州县2017年馆藏古籍抢救修复工程

日期	2017年1月9日 星期三	天气	多云	温度	1-13℃				
监理人员动态:	巡视现场情况	材料进场, 验收凭证, 合格凭证; 进场钢筋, 2T.							
施工方人员动态:	10人	进场钢筋, 2T.							
施工机械动态:	2台 装载机	Φ6, 1T Φ10, 1T							
施工进度情况	1. 布设放线完, 装载机进场挖槽机 2. 装载机挖槽进场, 回填, 坑深25m, 宽20m, 坑底16m								
检查发现的问题	监理巡视施工现场 熟悉其他场地情况.								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	土地协调中								
记录人	李峰	总监签阅	苗宇明						

