

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月14日 星期二	气候	晴	气温	8-16℃
监理单位动态:	正常巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	3台机械				
施工进度情况	1. 金庄村、放线 2. 尧岗村、平整场地。 3. 新村、放线。				
检查发现的问题	4. 刘村、继续平整场地。 一、检查、尧岗村、刘村场地平整。 二、金村、新村、验线				
处理措施、意见、结果	下午、与业主、胡红立 巡视现场 施工情况				
协调内容或其他	发改委、王主任及乡镇领导、到来后 现场查看 解决问题				
记录人	李成		总监签阅	苗守明	

