

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                            |      |                         |    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----|------|
| 日期         | 2017年11月5日 星期二                                                                             | 气候   | 晴                       | 气温 | 2-9℃ |
| 监理人员动态:    | 巡视施工现场                                                                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况<br><br>无 |    |      |
| 施工方人员动态:   | 20人                                                                                        |      |                         |    |      |
| 施工机械动态:    | 杭机一台                                                                                       |      |                         |    |      |
| 施工进度情况     | 1. 海岗村、杭机、打桩、下午15:30分完工<br>2. 袁庄村、海岗村、支梁完、待等组件<br>3. 袁庄村、秦岭村、组件安装完成                        |      |                         |    |      |
| 检查发现的问题    | 4. 刘村、金村、待材料到货<br>5. 大王村、安装支梁<br>一、检查袁庄、组件安装<br>二、巡视、海岗村、打桩、检查问题、补桩<br>3. 检查大王村、支梁安装、立柱斜撑、 |      |                         |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 做防腐处理<br>四、发现问题、大王村、二次加工慢、慢<br>4. 制、不规范、孔不符设计图纸要求<br>五、处理意见、监理、要求立即整改、重新换掉                 |      |                         |    |      |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                          |      |                         |    |      |
| 记录人        | 李俊                                                                                         | 总监签字 | 肖子明                     |    |      |

