

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月12日 星期二	气候	阴多云	气温	0-8℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 刘村、金村、安装组件。 2. 来庄、东苏寨、接地焊接、做防腐、刷漆。 3. 瓦岗、袁村、整改中。				
检查发现的问题	一、巡视检查所有施工点。来庄、新村、东苏寨、接地焊接、刷防腐漆、电缆沟。 二、检查瓦岗村袁村、整改情况。 三、检查结果、瓦岗村袁村、未整改完、继续跟踪检查。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊	总监签阅	苗宇明		

