

# 监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政资金使用光伏扶贫发电

|                  |                                                                                             |      |                          |    |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----|------|
| 日期               | 2017年12月17日 星期日                                                                             | 气候   | 阴                        | 气温 | 0-8℃ |
| 监理单位动态: 正常巡视施工现场 |                                                                                             |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |      |
| 施工方人员动态: 15人     |                                                                                             |      |                          |    |      |
| 施工机械动态: 无        |                                                                                             |      |                          |    |      |
| 施工进度情况           | 1. 大王村、焊接地扁铁、刷防腐漆。<br>2. 瓦岗村、接地焊。<br>3. 袁庄村、组件安装。                                           |      |                          |    |      |
| 检查发现的问题          | 4. 苏寨、新村、勾机挖电缆沟。<br>5. 刘村、金村、焊接镀锌扁、做防腐。<br>一、检查大王村、焊接接地扁铁、搭接长度、刷丹红防腐漆。<br>二、检查瓦岗村、接地扁铁焊接质量。 |      |                          |    |      |
| 处理措施、意见、结果       | 三、巡视检查袁庄村、组件安装、压块、螺栓、松紧、间距、坡度。                                                              |      |                          |    |      |
| 协调内容或其他          | 无                                                                                           |      |                          |    |      |
| 记录人              | 李波                                                                                          | 总监签阅 | 商宇明                      |    |      |

