

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	0-9℃
监理单位动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 涌岗、尧岗村, 管杆支架组件安装. 2. 米庄、金村、刘村, 汇流箱逆变器并网柜接线.				
检查发现的问题	3. 尧岗村、大王村, 排水沟开挖. 4. 围栏基础开挖. 一、巡视检查尧岗、涌岗村, 支架组件安装质量, 螺栓、垫片、松紧.				
处理措施、意见、结果	二、巡视检查米庄、金村、刘村, 汇流箱逆变器, 并网柜, 电线连接.				
协调内容或其他					
记录人	李保	总监签阅	苗守明		

