

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月29日 星期五	气候	阴	气温	0-12℃
监理人员动态: 巡视施工现场			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 光岗、海岗、支架、组件继续安装。 2. 新村、苏寨逆变器、汇流箱、并网柜、接线。 3. 王岗村、大王村、挖排水沟。				
检查发现的问题	一、检查巡视光岗、海岗村、支架、组件安装。 二、检查新村、苏寨逆变器、汇流箱、并网柜、接线、接地。 三、检查挖排水沟、深度、宽度。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊		总监签阅	黄守明	

