

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	-2-9℃
监理单位动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 级寺镇、刘村、孟村、袁庄、苏寨新村、周城、大王、瓦岗、秦岭、袁岗、海岗、朱庄、均并网完成。				
检查发现的问题	- 检查巡视所有并网电站运行情况。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘保		总监签阅	苟守明	

