

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 12 月 31 日 星期日	气候	晴	气温	-2~8℃
监理单位动态:	巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 施工单位并网结束, 开始安装围栏, 挖排水沟, 消缺整改.				
检查发现的问题	一、安装围栏, 柱坑基础, 深 100mm, 直径 30mm 二、检查, 消缺整改情况. 三、检查, 组件瓦块, 螺栓是否有松动, 支架, 立柱, 斜撑, 螺栓, 垫片松紧				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李波	总监签阅	蒋宇明		

