

监理日志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合资金财政扶贫发电项目

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|------|-----|-----------------|-------|--|--|
| 日期 | 2018年1月11日 星期四 | 气候 | 晴 | 气温 | -8-4℃ | | |
| 监理人员动态: | 巡视现场 | | | 材料进场、取样见证、合格情况: | | | |
| 施工方人员动态: | 5人 | | | 无 | | | |
| 施工机械动态: | 无 | | | 无 | | | |
| 施工进度部位情况 | 瓦岗挖排水沟 安装围栏 消除整改 | | | | | | |
| 检查发现的问题 | 整理资料 巡视检查 整改情况 安装围栏 | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 无 | | | | | | |
| 协调内容 | 无 | | | | | | |
| 记录人 | 李伟 | 总监签阅 | 肖守明 | | | | |



由 扫描全能王 扫描创建