

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月3日 星期六	气候	晴	气温	-3-5℃
监理单位动态: 巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 克岗、安装围栏、管坑支架整改。 2. 海岗、安装围栏。				
检查发现的问题	3. 下午与总、监苗守明、王园富到董岭梁庄、大王庄、进行检查逆变箱、并网柜。				
处理措施、意见、结果	检查发现: 各个电站新建并网柜、逆变箱, 不符合设计图纸要求。 处理意见: 要求所有电站并网柜逆变器, 重新按设计要求标准箱				
协调内容或其他	无				
记录人	李华	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建