

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月14日 星期二	气候	晴	气温	-2-5℃
监理人员动态: 巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 袁庄村. 挖排水沟. 2. 苏寨开始. 拆不合格. 汇流并网箱. 逆变器 3. 金村. 刘村. 新加电线杆. 重新接线				
检查发现的问题	一. 检查. 袁庄. 挖排水沟. 苏寨. 拆汇流箱. 逆变器 二. 巡视. 检查. 金村. 刘村. 接线情况				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李峰	总监签阅	苗守明		

