

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月1日 星期五	气候	晴	气温	-1-8℃
监理人员动态:	巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场施工人员进行消缺整改。				
检查发现的问题	今日与南总监、王国富、对11个电站进行全面检查。 检查发现:有个别不合格,汇流箱逆变器未整改。 要求:立即整改,自检合格,报监理				
处理措施、意见、结果	部复检。				
协调内容或其他	无				
记录人	李俊	总监签阅	南宇明		



由 扫描全能王 扫描创建