

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月22日 星期二	气候	阴	气温	-4/1℃
监理单位动态: 巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 秦岭、米庄村、铺设检修小路、浇筑排水沟 2. 亮岗、海岗村、拆不合格、并网柜逆变器、换线。				
检查发现的问题	1. 巡视检查秦岭、米庄村、检修小路铺设路宽、碎石、厚度、深度。 2. 巡视检查亮岗、海岗村、并网柜逆变箱、拆换。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李波	总监签阅	苗守明		



由 扫描全能王 扫描创建