

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月3日 星期三	气候	阴	气温	-7-3
监理单位动态:	巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	办票, 安装围栏, 挖排水沟, 上午完成 下午, 开始挖排水沟, 安装围栏 其它电站消缺整改.				
检查发现的问题	整理资料. 巡视检查现场围栏安装, 挖排水沟 深度、宽度. 巡视检查消缺整改情况.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	李明	总监签阅	肖守明		

