

监 理 日 志

工程名称:						
日期	2017年12月15日 星期五		气候	晴	气温	0-8℃
监理单位动态: 正常巡视施工现场			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场.			
施工方人员动态: 16人						
施工机械动态: 无						
施工进度情况	1. 来庄、挖电缆沟。 2. 金村、刘村、接地扁铁防腐。 3. 袁庄村、支架、安装、配水安装组件。					
检查发现的问题	4. 金村、刘村、继续焊接地扁铁。 一、检查、来庄村、挖电缆沟、深度。 二、检查、金村、刘村、焊接、是否饱满。 三、检查、袁村、支架、安装、角度、螺栓。					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	李波		总监签阅	苗宇刚		

