

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	-2-9℃
监理单位动态:	巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 练寺镇、新村、苏寨村、刘村、金村、组串组件电缆线已连接完成. 接地扁铁. 已焊接完成. 警示标志漆没做.				
检查发现的问题	2. 古城镇、大王村、黄岗村、栗元村、秦岭村、组件安装. 接地扁铁. 组串组件电缆. 连接已完成. 3. 古城镇、黄岗村、海岗村. 正在安装支架. 焊柱头立柱.				
处理措施、意见、结果	一、巡视检查: 练寺镇、4个村点. 组串组件电缆连接. 电缆接头. 接地扁铁接. 二、检查发现: 袁庄进货地址. 采购进汇流箱. 及并网计量器. 不符合设计图纸.				
协调内容或其他	要求, 与. 总监. 苗总. 设计一同到现场要求把不合格的. 重新换.				
记录人	李俊	总监签阅	苗守刚		

