

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	-2-11℃
监理人员动态:	巡视施工了现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	一台挖机.				
施工进度情况	1. 尧岗村, 安装支架, 焊接立柱, 2. 海岗村, 焊接管桩立柱头立柱, 安装电表 3. 大王村, 海岗村, 安装汇流箱 计量柜 4. 其他村点, 安装汇流箱, 计量并网柜. 逆变器.				
检查发现的问题	一. 检查 尧岗村. 支架安装 二. 检查, 海岗村, 管桩立柱焊接质量.				
处理措施、意见、结果	三. 巡视, 各村, 安装汇流箱, 并网计量箱 逆变器.				
协调内容或其他	无				
记录人	李波	总监签阅	苗宇明		

