

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                      |  |      |                                                       |    |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------|----|------|
| 日期         | 2017年12月26日 星期二                                                                      |  | 气候   | 晴                                                     | 气温 | 0-8℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视施工现场                                                                               |  |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>新建电缆线.240.<br>150, 120, 95, 70 铝铝. |    |      |
| 施工方人员动态:   | 20人                                                                                  |  |      |                                                       |    |      |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                    |  |      |                                                       |    |      |
| 施工进度情况     | 1. 亮岗、支架、组件安装.<br>2. 海岗村、组件、支架安装.<br>3. 大王村、瓦岗村、秦岭村、安装汇流箱.                           |  |      |                                                       |    |      |
| 检查发现的问题    | 4. 苏寨、新庄、刘村、金村安装汇流箱.<br>并网柜、逆变器.<br>一、巡视检查亮岗、海岗村、组件支架安装.<br>组件、坡角、间距.<br>支架安装、螺栓、垫片. |  |      |                                                       |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | 二、巡视检查大王村等12个村安装汇流箱.<br>并网计量柜、逆变器、电缆连接.<br>质量.                                       |  |      |                                                       |    |      |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                    |  |      |                                                       |    |      |
| 记录人        | 李俊                                                                                   |  | 总监签阅 | 苟守明                                                   |    |      |

