

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月28日 星期四	气候	晴	气温	0-10℃
监理单位动态:	巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 元		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	元				
施工进度情况	1. 光岗村、支架组件安装。 2. 海岗村、支架组件安装。 3. 来庄、刘村、金村、电缆线连接。 4. 金村、并网、刘村、已并网。				
检查发现的问题	一、检查、光岗、海岗支架组件安装安全质量、组件连接。 二、检查、来庄、刘村、金村、电缆线连接。				
处理措施、意见、结果	汇流箱、并网柜、逆变器、接线。 三、巡视检查、并网村、电缆线连接。 检查电缆线、产品规格、生产合格证。 四、				
协调内容或其他	总监、苗守明、王国富、到施工现场检查指导工作。				
记录人	李俊	总监签阅	苗守明		

