

监理日志

工程名称:

日期	2018年1月15日 星期二	气候	晴	气温	
监理人员动态:	巡视现场情况				
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无				
施工进度部位情况	1. 来庄村 挖排水沟，铺进木盒小路 2. 其他，电站整改中。				
检查发现的问题	巡视，检查来庄村 挖排水沟，深、宽度。 各个电站整改情况				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李明	总监签阅	蒋守明		



由 扫描全能王 扫描创建