

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                       |                          |     |    |         |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018年1月17日 星期三                                        | 气候                       | 晴   | 气温 | 7°C-9°C |
| 监理人员动态:    | 巡视现场                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 无                                                     |                          |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                     |                          |     |    |         |
| 施工进度情况     | 各个电站进行消缺整改                                            |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题    | <p>检查发现: 有不合格汇流箱逆变器未更换</p> <p>处理意见: 立即整改自拉合格, 报监理</p> |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                     |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                                     |                          |     |    |         |
| 记录人        | 郭波                                                    | 总监签阅                     | 苗宇明 |    |         |



由 扫描全能王 扫描创建