

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月24日 星期四	气候	晴	气温	-1/5℃
监理人员动态:	巡视现场情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1、一标、电工3人换逆变器并网柜。 2、民工张寒浇筑排水沟。				
检查发现的问题	巡视检查、换并网柜、逆变器、电表。 无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	郭俊	总监签阅	苗守明		

