

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 24 日 星期三	气候	阴	气温	-5/-2℃
监理人员动态: 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1、大五村、支模浇筑排水沟。 2、瓦岗、检修道路气铺设沙石。 3、袁庄、农寨、换、并网柜逆变箱。				
检查发现的问题	一、检查大五村、排水沟浇筑砼强度。 二、巡视检查瓦岗、检修道路是否。 符合设计图纸要求。 三、检查袁庄农寨、换不合格的并网柜逆变箱。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李洪	总监签阅	肖守明		

