

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月16日 星期四	气候	多云	气温	4~13℃
监理人员动态:	旁站, 检查, 巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场。			
施工方人员动态:	2人, 25人, 管理6人.				
施工机械动态:	泵车1辆, 运料车2台.				
施工进度情况 施工部位	1. 浇筑地库柱梁板. 2. 浇筑运输钢筋. 3. 浇筑地库梁板.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	郭之博	总监签阅	苗守明		

