

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月16日 星期四	气候	多云	气温	4~13°C		
监理人员动态:	房洪, 检查迎检			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人25人, 管理6人.			按计划进场.			
施工机械动态:	吊车1辆, 运料车2台.						
施工进度部位情况	1. 基层场地砼批刮. 2. 铺设砂钢网. 3. 钢筋绑扎.						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	房洪	总监签阅	苗宇明				



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月17日 星期五	气候	小雨转多云	气温	10~12℃			
监理人员动态: <u>高洪, 检查巡检.</u>			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 21人, 管理人员6人.								
施工机械动态: 施工车辆已料车2辆.								
施工进度情况	1. 卢村场地深沟砼浇筑(7两层112). 2. 王村场地放线.							
检查发现的问题	无							
处理措施、意见、结果	无							
协调内容 或其他								
记录人	高洪	总监签阅	苗守明					



由 扫描全能王 扫描创建