

# 监 理 日 志

工程名称: 扶沟县

|                     |                                                |                |     |    |  |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|-----|----|--|
| 日期                  | 2017年12月26日 星期二                                | 气候             | 晴   | 气温 |  |
| 监理单位动态: 巡视          |                                                | 材料进场、取样见证、合格情况 |     |    |  |
| 施工方人员动态: 36人        |                                                |                |     |    |  |
| 施工机械动态: 运输车3辆 拖拉机1辆 |                                                |                |     |    |  |
| 施工进度情况              | 赴楼架组件安装中, 宋岗电缆安装中, 接地扁铁安装中<br>小岗电缆安装中, 河嘴电缆安装中 |                |     |    |  |
| 检查发现的问题             | 管架安装工人未配戴任何安全措施,<br>组件安装搬运人搬运                  |                |     |    |  |
| 处理措施、意见、结果          | 要求施工方做好安全技术交底, 把工<br>必需做好安全防护才可继续施工            |                |     |    |  |
| 协调内容或其他             |                                                |                |     |    |  |
| 记录人                 | 刘元                                             | 总监签阅           | 苗宇明 |    |  |



由 扫描全能王 扫描创建