

监 理 日 志

工程名称: 扶沟标

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 36人					
施工机械动态: 挖土机1台 三轮车一辆					
施工进度情况	赵楼支架组件安装, 集束接地焊接 江北围栏安装完成 张庵、穆庄、王村排水沟开挖				
检查发现的问题	围栏离地面有缝隙, 有歪正倒地方 基坑深度不够				
处理措施、意见、结果	要求施工队按图纸要求施工, 整改不合格地方, 注意大风, 将栏杆作为支撑撑住围网				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			

