

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2018年1月3日 星期三	气候	小雪	气温	
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	63人				
施工机械动态:	三轮车7辆				
施工进度情况	赵楼、宋岗、小岗、河嘴、王村、朱寨、麻里、穆庄围栏安装 赵楼组件安装,江北排北沟施工,				
检查发现的问题	各村基各别村子存在围栏基坑深度不一,围栏倾斜现象,赵楼施工存在各别工人安全意识薄弱,不戴安全防护设备上岗情况				
处理措施、意见、结果	要求施工方在大雪前加快速度保质按量完成围网 对安全意识淡薄工人作好思想教育				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			

