

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月5日 星期三	气候	晴	气温	10~16℃
监理人员动态: 巡视检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态: 铲车2台, 挖车1台.					
施工进度情况	1. 湘阴坝地平整施工中. 2. 河嘴坝地平整施工中. 钻孔				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅	黄子明		

