

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月8日 星期三	气候	晴	气温	11.11/0
监理人员动态: 巡视、检查.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人, 管理人员4人.					
施工机械动态: 铲车2台, 挖机1台, 钻机2台.					
施工进度情况	1. 湖阳场地钻孔. 2. 河滑场地钻孔. 3. 穆达场地整平. 4. 江北场地整平.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅	苗守明		

