

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2018 年 1 月 16 日 星期二	气候	晴	气温	6/4℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 13人					
施工机械动态: 运输车1辆					
施工进度情况	近村镇场地平整, 场内清缺 王村、河嘴场地平整				
检查发现的问题	光伏阵列逆变器安装处未安装 电 背拉杆				
处理措施、意见、结果	要求对11个电站依次检查, 消缺 自检合格后报我方预验收				
协调内容 或其他					
记录人	刘元		总监签阅		

