

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县

日期	2018 年 1 月 19 日 星期五	气候	晴	气温	11/0°
监理人员动态: 验收		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 43人					
施工机械动态: 运输车辆5辆					
施工进度情况	河嘴、朱寨、卢白、麻里排水沟施工中 穆庄道路施工				
检查发现的问题	排水沟混凝土厚度不达标 道路厚度不达标				
处理措施、意见、结果	要求施工严格按照图纸施工				
协调内容或其他					
记录人	2.12		总监签阅		

