

监 理 日 志

工程名称: 扶沟7标

日期	2018 年 1 月 25 日 星期二	气候	阴	气温	-1/-6℃
监理人员动态: 巡视检查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 31人					
施工机械动态: 运输车3辆 挖土机1辆					
施工进度情况	豫庄计量箱更换完成, 麻里排水沟施工中 赵楼场地平整清表, 河嘴排水沟施工中				
检查发现的问题	各场地土地平整不平整, 现场垃圾乱丢情况严重 拆膜后排水沟外观质量合格, 有较多积水地方				
处理措施、意见、结果	要求施工队打平土地进行平整, 不留杂物, 检查电缆逆变器是否正常运行				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建