

监 理 日 志

工程名称: 扶海县2017年统筹整合农村饮水安全光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月2日 星期四	气候	时间: 晴 夜: 晴	气温	7℃ - 18℃
监理单位动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 水电工人数: 12人		
施工方人员动态: 地面放线					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 扶海镇于营村、温楼、夹士庄、强陵岗场地放线。				
检查发现的问题	1. 温楼场地有三个坟墓。 2. 强陵岗场地有一条废井通道。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方针对温楼场地的坟墓及时联系村委会和设计单位做出场地整改意见。 2. 要求施工方清除废井通道。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	苗宇明	