

监 理 日 志

工程名称: 扶沟县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月5日 星期 四	气候	太阳: 晴 风: 晴	气温	10℃ ~ 16℃
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 4人		
施工方人员动态:	场地放线				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 汴岗镇于营村、强陵村、袁士庄、温楼场地桩基放线.				
检查发现的问题	1. 于营村平整场地高差小于5cm及桩基放线.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方严格按图施工, 进行下一道工序 ^前 报监理单位.				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅	苗 宇 明	