

监 理 日 志

工程名称: 沐川县2017年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

日期	2017年11月9日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	9℃ ~ 18℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 施工人数: 22人		
施工方人员动态: 基础打桩、平整场地					
施工机械动态: 打桩机1台, 挖机1台					
施工进度情况	1. 沐川县五所楼场地平整 2. 沐川县才哲村场地基础打桩 3. 大新镇许楼场地测量放线				
检查发现的问题	1. 沐川县五所楼场地无警示带、无标识牌				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工现场挂警示带、放置标识牌				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅	黄守明	